

LA SERENA,

10 JUL 2018

DECRETO N° 1253

VISTOS:

Solicitud de visita inspectiva, de fecha 18 de abril de 2018; Informe N° 04-112, de fecha 24 de mayo de 2018; Ordinario N°04-2056 del Director de Obras Municipales, de fecha 5 de julio de 2018; la Ley de Urbanismo y Construcciones; la Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones; la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal vigente; la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; las facultades propias de mi cargo; y

CONSIDERANDO:

- 1.- Que para postular a un subsidio habitacional el Servicio de Vivienda y Urbanismo requiere se dicte un decreto de demolición del total o parte de la vivienda que corresponda.
- 2.- Que en el inmueble ubicado en calle Principal Sitio N°1, Localidad de Coquimbito, comuna de La Serena, de propiedad de doña Josefina del Carmen Urrutia Chepillo, cédula nacional de identidad _____ existe una edificación de autoconstrucción, la que está construida en tabiquería de madera, de una superficie aproximada de 30 mts.2, conformada por los recintos destinados a living y dormitorio.
- 3.- Que la vivienda original se encuentra en mal estado de conservación. El radier ejecutado en hormigón se encuentra agrietado y desgastado, el revestimiento de madera, se aprecia húmedo, apolillado y en mal estado de conservación. La estructura de muro interior, corresponde a madera machihembrada, se encuentra todas las dependencias en mal estado, producto de desprendimientos de material, apolillados y humedecidos. El revestimiento de muros exteriores presenta afectación por plagas de termitas, con grietas y humedecidas. La estructura de techumbre, conformada por entramado de madera se encuentra apolillada y deformada, se observa con grietas y oquedades. La instalación eléctrica se encuentra en malas condiciones, obsoleta y fuera de la norma, conectada a la red pública rural. La instalación de agua potable está conectada a la red pública rural.
- 4.- Que la edificación referida, se encuentra en mal estado de conservación presentando estructuralmente varios defectos que comprometen su estabilidad, significando en serio peligro para la integridad física de las personas que en ella habitan.

DECRETO:

- 1.- **SE ORDENA LA DEMOLICIÓN TOTAL DE LA CONSTRUCCION EMPLAZADA EN EL INMUEBLE, UBICADO CALLE PRINCIPAL, SITIO N°1, LOCALIDAD DE COQUIMBITO, COMUNA DE LA SERENA, en una superficie de 30 metros cuadrados correspondiente a la vivienda original,** de propiedad de doña Josefina del Carmen Urrutia Chepillo, cédula nacional e identidad _____, por aplicación del artículo 148, número 3, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, al no ofrecer las debidas garantías de seguridad, representando un peligro para la seguridad de los moradores.
- 2.- **SE OTORGA UN PLAZO DE DOS AÑOS, a partir de la notificación de este instrumento,** para llevar a cabo la demolición ordenada, a costa de su propietario, dando estricto cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 5.8.3 y 5.8.12 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respondiendo por todos los daños, directos e indirectos que, con ocasión de ella, pudieren ocasionarse a terceros, bienes nacionales de uso público, fiscales o privados.

3.- **NOTIFIQUESE** a la propietaria personalmente o en conformidad al artículo 151 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el caso de no ser habida.

Anótese, notifíquese, cúmplase y archívese.



LUCIANO MALUENDA VILLEGAS
SECRETARIO MUNICIPAL



ROBERTO JACOB JURE
ALCALDE DE LA SERENA

Distribución:

- Propietaria
- Dirección de Obras (2)
- Página Transparencia Municipal
- Oficina de Partes

RJJ/LMV/RNP/SSG